

ANEXO 3 - Dados relativos ao atraso da saída do material da empresa no último ano

Motivo devolução	Descrição da Reclamação/Devolução	Data Reclamação	DESCRICAÇÃO	Nota Fiscal	Código Cliente
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	2/1/2003	TQC2490=30 TQC3490=36 G41B25=24 G41B40=36 G41C16=36 G41C16=24 G41C25=12	863002	713199
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	2/1/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	224335	901070
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	2/1/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	225138	30014
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	3/1/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	223992	410279
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	3/1/2003	TQC2415=24 TQD34200=4	21735	810338
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	6/1/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	225331	211001
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	6/1/2003	TQC1250	598727	410279
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	6/1/2003	TJK436150=1 TJK436200=1 TJK436250=1 G63C04=2 HTI103C100=1	473	801017
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/1/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	225175	711313
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/1/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	224238	213798
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/1/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	225085	201048
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/1/2003	TJKASA6AB2R	224435	101031
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/1/2003	THFK236150=1 TKMA31000=1	223287	121461
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/1/2003	BPC425/030=10 BPC463/500=10	223357	201236
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/1/2003	BPC463/500	223356	201236
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/1/2003	TQD34120=25 TQD34125=30 TQD34175=10 TQD34200=20 TQD34225=15	224481	121140
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/1/2003	G42C50	224082	200999
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/1/2003	TJD434350	223701	211001
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/1/2003	BPC440/500	223968	201236
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/1/2003	TJK626350	225238	221157
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/1/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	224166	410177
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/1/2003	HTI102C100	224103	221711
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/1/2003	THQD34100	76531	501007
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/1/2003	TEFHM2	1484	710168

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	9/1/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	225703	821320
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/1/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	222972	721148
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/1/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	225702	821320
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/1/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	222314	721148
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	13/1/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	225085	201048
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	13/1/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO	225120	223989
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	14/1/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	225321	121461
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/1/2003	G62C63	225088	201183
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/1/2003	GPAC11LRA	5147	710703
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/1/2003	G63C25	5148	710703
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/1/2003	THJK436300	11173	810301
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/1/2003	TQC3490=12 TQC3470=13 TQC34100=11	10064	710268
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/1/2003	BPC440/030	48976	201041
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/1/2003	G61C10=8 G61C20=8 G62C10=6 G62C32=6 G63C25=12	222517	501014
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/1/2003	G41B06	40607	221711
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/1/2003	TJD434300=4 TFK236225=2 TFK236200=1 TFK236125=1 HTI103C125=8 HTI103C100=3 HTI103C80=1 G63C50=8 G63C63=8 TJD434300=1	1719	721148
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/1/2003	TJK636450	87374	621119
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/1/2003	TJD434400=1 TJK636600=1	2670	421231
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/1/2003	TJD434300=4 TJD434300=3 TJK436200=1	447828	721017
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	23/1/2003	THJK636350	227133	221830
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	23/1/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	225941	710351
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	27/1/2003	TE13PD1=1 FDS35TD032ED=2	5804	121461
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	28/1/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	227671	821029
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	28/1/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	224995	721148
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	29/1/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	227043	821023

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	29/1/2003	GPS2BHAU	1944	124767
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/1/2003	TQC1210=6 TQC2410=22 TQC2415=17 TQC3410=9 TQC3420=1 TQC3430=1 TQC3435=5 TQC3460=1 TQC3470=3 TQD34150=2	2994	201409
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/1/2003	TQD34200	225476	821779
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/1/2003	TQD34200	224496	821779
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	31/1/2003	G41B16=21 G42B32=20	23740	921665
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	1/2/2003	BDC225/030=18 BPC463/300=5 BPC480/300=2 HTI103C80=2	1170	521010
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	3/2/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	227100	121083
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	4/2/2003	FDL36TD040ED=1 FDL36TD100GD=2 FDNRD=18	5199	710703
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	4/2/2003	FDL36TD063ED	5201	710703
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	4/2/2003	FDL36TD025ED=4 FDL36TD032ED=4 FDL36TD040ED=2 FDL36TD050ED=2	5200	710703
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	5/2/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	224187	221500
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	5/2/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	228317	901036
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	5/2/2003	BSLV3R	698	201013
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	5/2/2003	TFKR1HB	109654	121246
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	6/2/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	228789	709116
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	6/2/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	220119	213798
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	6/2/2003	TQD34120=1 TQD34175=1 BPC440/300=2	1727	721148
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	6/2/2003	INT, DIFERENCIAL 4P 80A- 30MH	1722	721148
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/2/2003	TQC1235=100 TQC1240=2000 TQC1250=300 TQC2415=36 TQC3415=60 TQC3420=24 TQD34120=5 TQC3425=12	228782	121140
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/2/2003	TQC3420	1252	111588
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/2/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	228834	321042
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/2/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	221262	311117

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	12/2/2003	G43C40	7527	900101
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/2/2003	FDL36TD080GD	5239	710703
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/2/2003	TJD434400 = 1	14119	701043
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/2/2003	TQD34200 = 1	22119	701042
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/2/2003	TED134100 = 02	23584	921665
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/2/2003	HTI103C125 = 20	26827	510172
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/2/2003	G41B10 = 377 G41B20 = 230 G41C10 = 230 G41C20 = 126 ALTERAÇÃO CODIGO BARRA	63369	713199
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/2/2003	G42C10 = 13 COMPRA DUPLA	178307	2400
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/2/2003	405117 = 2	229420	221899
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	18/2/2003	BPC440/030	521	311817
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	18/2/2003	G62C16 = 156 G62C40 = 54 G63C25 = 60 G63C32 = 49 G63C40 = 55	5232	710703
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	18/2/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	230173	601065
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	18/2/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	224446	221040
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	18/2/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	227936	721148
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	18/2/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	228856	421177
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/2/2003	TQC2490 = 08 TQC2470 = 03	861	710269
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/2/2003	G42C40 = 44	1069	222679
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/2/2003	CB SH/HH-R	24400	921665
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/2/2003	TEDAS2AB2 = 04	24626	921665
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/2/2003	G42B16 = 43	24627	921665
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/2/2003	TED134060 = 03 TEDAS2AB2 = 03	24628	921665
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/2/2003	TED134060	24629	921665
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/2/2003	TED134060 = 04 TEDAS2AB2 = 04	24630	921665
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/2/2003	TKMA31000	229636	221830
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/2/2003	G42B16 = 06 G62B16 = 30	229769	222555
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/2/2003	G43C63 = 02	229883	216447
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/2/2003	BPC425/030 = 02 BPC480/300 = 02	229964	221127

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/2/2003	TQD34100 = 03	230157	711288
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/2/2003	TQC3470 = 20	56065	211677
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/2/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	229017	901107
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/2/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	228059	521032
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/2/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	223759	201183
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/2/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	229423	223177
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/2/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	229836	814504
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/2/2003	TQC1210 = 01 TQC1220 = 02 TQC1225 = 02 TQC1230 = 02 TQC1240 = 04 TQC2430 = 01 TQC2440 = 02 TQC2450 = 05 TQC3420 = 02 TQC3470 = 10 TQC34100 = 11 THQC3470 = 13	457105	721017
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/2/2003	TQD34175 = 05 TQD34200 = 06 TQD34225 = 02	457471	721017
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/2/2003	DISJ MPACT 800A = 01 MOTOR MPACT = 01 BOBINA ABERT = 01 BOBINA FECHAM = 01	11397	621102
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/2/2003	THFK136150 = 01	369213	710562
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	25/2/2003	G42B06 = 11 G62B10 = 10	231917	20187
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	25/2/2003	TQC1230 = 40 TQC1240 = 40 TQC2425 = 10 TQC2430 = 20 TQC2440 = 20 TQC3435 = 06 TQC3470 = 06	229045	721142
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	25/2/2003	BPC240/100 = 01	229114	621045
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/2/2003	TQC1215 = 03 TQC1230 = 02 TQC2420 = 02 TQC2430 = 01 TQC2440 = 02 TQC3420 = 02 TQC3430 = 01 TQC3450 = 02	56061	721038
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/2/2003	TQC1215 = 03 TQC1225 = 01 TQC1250 = 01 TQC1230 = 01 TQC3450 = 02 TQC3420 = 02 TQC3440 = 02 TQC3470 = 01 TQC3430 = 01 TQC34100 = 02	56062	928327

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/2/2003	TQC1240 = 01 TQC1210 = 01 TQC2470 = 01 TQC3415 = 01 TQC3470 = 01	56063	715658
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/2/2003	TJK636600 = 1 TQC34100 = 2 TQD34125 = 1 TQD34200 = 1 TQD34225 = 2	229013	901030
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/2/2003	TED124080 = 01	231174	201031
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	27/2/2003	TQC1210 = 10 TQC1215 = 480 TQC1225 = 240 TQC1235 = 40 TQC1240 = 40 TQC1250 = 60 TQC1270 = 40	231461	217169
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	27/2/2003	TQC2410 = 10 TQC24100 = 10 TQC2420 = 30 TQC2425 = 10 TQC2430 = 20 TQC2440 = 20 TQC2450 = 20 TQC2460 = 20	231463	217169
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	27/2/2003	TQC3410 = 06 TQC3415 = 18 TQC3420 = 24 TQC3425 = 12 TQC3435 = 06 TQC3440 = 12 TQC3470 = 12 TQC3490 = 12	231464	217169
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	27/2/2003	TQC210 = 10 TQC24100 = 20 TQC2415 = 20 TQC2420 = 40 TQC2425 = 20 TQC2430 = 30 TQC2440 = 20 TQC2450 = 40 TQC2460 = 40	231462	217169
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	28/2/2003	TQC1215 = 04 TQC1220 = 01 TQD34200 = 01 BPC440/030 = 01	1708	711189
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	5/3/2003	TJK436150	4540	501014
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	229005	322389
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	230743	223177
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	232094	921038
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	11/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	229536	202001
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	11/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	231629	321043
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	11/3/2003	G41C25	2440	721287
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	11/3/2003	TQD34200	31511	121180

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	11/3/2003	G42B32=80 HTI103C100=3	231774	222555
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	11/3/2003	TQC2415=10 TQC2435=10 TQC2470=20 TQC2490=10	231656	217169
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	11/3/2003	TQC1220=360 TQC1230=300 TQC1260=40	232593	217169
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	11/3/2003	TQC3460	232594	217169
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	11/3/2003	TQC1210=10 TQC12100=20 TQC1215=300 TQC1220=200 TQC1225=100 TQC1230=200 TQC1235=20 TQC1240=20 TQC1250=20 TQC1260=20 TQC1270=20 TQC1290=20	232592	217169
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	11/3/2003	TQC34100=18 TQC3430=18 TQC3450=12	231987	217169
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	11/3/2003	TQC3410=6 TQC34100=12 TQC3415=12 TQC3420=18 TQC3425=6 TQC3430=12 TQC3435=6 TQC3440=12 TQC3450=12 TQC3460=24 TQC3470=12 TQC3490=6	231986	217169
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	11/3/2003	TQC2415=20 TQC2435=10 TQC2470=20 TQC2490=10	231657	217169
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	12/3/2003	TFK236200	49782	201041
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	12/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	231028	901070
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	12/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	228463	710577
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	12/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	232895	721077
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	12/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	231316	202001
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	12/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	231034	713706
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	12/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	231277	2378
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	12/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	230391	901107
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	12/3/2003	TJK636500	49746	201041
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	14/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	232663	222170
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	14/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	232796	928305

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	230816	901058
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	233156	711181
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	231800	313787
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	233441	221655
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	18/3/2003	FDN36TD100GD=2 FDN36TD032D=6 EP102UCC25=1 THED113015=3 THED126060=1	8528	221500
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	19/3/2003	TQC3450=30 TQC3460=42	233150	701097
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	19/3/2003	TQC3470=6 TQC3440=18	17805	721073
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	19/3/2003	MARN422AT=14 MARN440AT=2	11536	621102
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	20/3/2003	BPC425/030=2 BPC463/030=2	233953	121461
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	20/3/2003	G41B16=38 G42B16=6 G42B20=4 G43C40=2 G43C50=2 THQC34100=2 THQC3490=2 TQD34225=1	233952	121461
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	20/3/2003	TQC2430	372149	710562
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	20/3/2003	G61C10=2 G62C04=3 G62C10=1 G62C16=1 G61C16=2	5337	710703
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	20/3/2003	TQC3490	231485	921109
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	20/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	232269	201082
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	20/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	226595	201244
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	231478	721073
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	233506	601031
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/3/2003	THQC1215=3 THQC3430=1	1575	711468
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/3/2003	TQC1215=40 TQC1220=40 TQC1225=40 TQC1230=100 TQC1240=20 TQC3440=12 TQC3460=6	2569	611199
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/3/2003	TQC1210=40 TQC1235=20 TQC3430=6	2568	611199
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/3/2003	TQC2440	230311	90167
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	25/3/2003	TEDAS2AB1	228935	621989
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/3/2003	TQC3440	139803	410281

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/3/2003	TQC1210=20 TQC1215=5 TQC1220=2 TQC3430=6	232878	901036
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	232809	901110
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	27/3/2003	G62C63	8185	321042
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	27/3/2003	EP102UCC10=3 EP102UCC25=3	754	201013
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	27/3/2003	BPC425/025	1018	201082
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	28/3/2003	THED126125	62	811199
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	31/3/2003	TQC2435	8535	121026
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	31/3/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	235136	201269
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	1/4/2003	TQD34200	22745	701042
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	1/4/2003	713130-723023=3 FDN36TD100GD=1	9127	421119
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	1/4/2003	TJD434300	777	223805
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	2/4/2003	G42B16	2303	221169
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	2/4/2003	CL04A310MM=24 CL07A311MM=4 SFK0-F=6 SFK0-C=5 SFK0-H=2 SFK0-J=9 SFK0-K=9	2304	221169
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	2/4/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	233241	821320
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	2/4/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	235246	201052
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	3/4/2003	TQC2470=152 TQC2490=65	59575	709116
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	3/4/2003	R793A479P2	235125	710605
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	5/4/2003	G62C40	312653	201129
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	5/4/2003	TKMASTA12=1 TKMOMA1=1	6495	601002
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/4/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	234109	101009
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/4/2003	THQD34200	441	1222
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/4/2003	FDN36TD063ED=1 FDN36TD160GD=3	236239	421119
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/4/2003	G63C25	229863	921825
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/4/2003	TQC1220=160 TQC1225=160 TQC1240=180 TQC3430=6 TQC3450=6 TQC3470=6	229018	921109
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/4/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	235948	921468

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/4/2003	THQC3450=1 TJK636450=1 TQD34200=1	39257	721007
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/4/2003	THED136060	376587	710562
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	14/4/2003	BPC425/300=2 BPC440/300=10 BPC480/300=1	236851	213798
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	14/4/2003	TQC3415=5 TQC3420=5 TQC3425=5 TQC3430=5 TQC3440=5 TQC3460=5	6810	801021
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	14/4/2003	THQD34120	100008	711930
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	15/4/2003	G42B16	182998	2400
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/4/2003	BPC440/030	364	321167
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/4/2003	TJD434400	3908	521032
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/4/2003	PRORROGAÇÃO	237136	810338
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/4/2003	HTII02C100	41689	221711
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/4/2003	TED136100	41690	221711
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/4/2003	EP102UCC02	76178	589011
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/4/2003	TQC3460	39400	721007
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/4/2003	TJK636600	39421	721007
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	23/4/2003	BPC4100/300	237638	213798
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	23/4/2003	THQC3415=1 TJK436450=1 TQD34125=2 THQD34100=2	39428	721007
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/4/2003	TED134015=1 TED134020=2 TED134030=2 TED134070=4 TED134090=2	236146	201434
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/4/2003	TQD34225	378346	710562
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/4/2003	TFK236225=1 TFKASA6AB1=1 TJKBAAR=1	3746	521302
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/4/2003	TED134070	237133	710562
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/4/2003	TQC1250=40 TQC3420=12	237134	710562
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/4/2003	PRORROGAÇÃO	234477	701076
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	25/4/2003	TQD34175	890	221933
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	25/4/2003	TQC3440=12 TQC3460=06	235071	611199
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	28/4/2003	PRORROGAÇÃO	237382	821170

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	28/4/2003	PRORROGAÇÃO	235170	621254
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	29/4/2003	CL09C310MG	238115	201011
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	29/4/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	235956	721053
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	29/4/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	236784	321493
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	29/4/2003	PRORROGAÇÃO	237963	201214
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/4/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	236603	710703
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/4/2003	TEDUV8R	237061	921915
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/4/2003	CB SH/HH-R=1 G41B40=1	10407	409117
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/4/2003	G61B32	10137	409117
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/4/2003	HTII01C80	9953	409117
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/4/2003	TQC1210=40 TQC1215=40 TQC1220=40 TQC1225=40 TQC1230=40 TQC1230=100 TQC1235=20 TQC1240=20 TQC3430=06	234355	611199
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	2/5/2003	G41B40	807461	713199
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	2/5/2003	TKMOMA8	6638	601002
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	2/5/2003	TQC3450	893	221933
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	5/5/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	239586	521302
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	5/5/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	237423	201277
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	6/5/2003	CB SH/HH-L	2491	721287
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	6/5/2003	BDC240/030=5 BPC463/300=1	238254	213798
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	6/5/2003	G41B25=1 G42C10=3	2494	721287
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/5/2003	TED124050=1 TEDST12=1	11235	216596
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/5/2003	PRORROGAÇÃO	237537	721148
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/5/2003	PRORROGAÇÃO	232298	111511
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/5/2003	PRORROGAÇÃO	238241	721001
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/5/2003	PRORROGAÇÃO	237476	811393
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/5/2003	BCLF10=2 CL09A300MJ=1 MARN422AT=1 MCRA022AT=1 RT2J=1 RT2XP=1	238892	710703

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/5/2003	713932-723023=1 714931-724023=1 723460=1 723680=1 BCLF01=2	238891	710703
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	9/5/2003	THED136070	238939	213798
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	9/5/2003	TQC2440=150 TQC2490=20 TQC34100=54 TQC3415=54 TQC3420=54 TQC3425=30 TQC3430=54 TQC3440=54 TQC3450=54 TQD34150=5 TQC34175=6 TQD34225=6	238630	213798
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	9/5/2003	TQC1210=200 TQC12100=50 TQC1215=1600 TQC1220=1600 TQC1225=1600 TQC1230=1600 TQC1240=300 TQC2410=50 TQC2415=200 TQC2420=200 TQC2425=200 TQC2430=200	238629	213798
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	9/5/2003	TED134125=2 THED136070=4 TJD434250=8 TJD434300=2 TJD434350=2 TJK436400=1 TQD34100=5 TQD34125=4 TQD34150=5 TQD34175=10 TQD34225=10	238306	710562
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	12/5/2003	PRORROGAÇÃO	239304	201289
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	13/5/2003	PRORROGAÇÃO	239349	710310
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	13/5/2003	PRORROGAÇÃO	239397	201221
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	13/5/2003	TJK434350=3 TJK636500=1	238838	90004
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	14/5/2003	HTI103C80	240233	201041
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	14/5/2003	TQC3470	16041	721095
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	14/5/2003	PRORROGAÇÃO	237560	100117
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	14/5/2003	PRORROGAÇÃO	239681	710269
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	15/5/2003	TEDST12	237764	522107
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	15/5/2003	BDC225/030=9 HTI101C80=1	128	201183
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	15/5/2003	PRORROGAÇÃO	239509	701142

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	15/5/2003	PRORROGAÇÃO	239366	322178
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/5/2003	TJK636450	2510	710278
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/5/2003	TJD434400=8 TJD434400=1	14	201268
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/5/2003	BRL11=4 BSLDZ=4 RL44D022TK=4 RMLFJ=4	5543	710703
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/5/2003	PRORROGAÇÃO	237505	812168
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/5/2003	PRORROGAÇÃO	234556	721167
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/5/2003	BPC463/030	421907	201185
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/5/2003	TJD434300	5044	511340
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/5/2003	FDN36TD032ED	8654	221500
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	19/5/2003	BPC263/030	4509	121036
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	20/5/2003	TED124050	56551	621989
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	20/5/2003	PRORROGAÇÃO	238447	201448
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	20/5/2003	PRORROGAÇÃO	234848	221040
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	20/5/2003	TQC34100	39479	221964
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	20/5/2003	HTI103C80	240749	201041
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/5/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	239600	221500
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/5/2003	TJK436400	854	501006
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/5/2003	TQD34200	12538	721064
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	23/5/2003	CL10A311MT	19147	201052
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	23/5/2003	RT1F	1285	201149
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/5/2003	SRPE60A60=1 SRPE7A3=1	2528	721287
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	27/5/2003	TQD24125	1322	921295
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	27/5/2003	TJK636600	311254	921269
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	27/5/2003	G42B32	1142	222679
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	29/5/2003	TQD34150	242180	201241
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	29/5/2003	TQC24100	4533	221127
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	29/5/2003	G42C25	242021	401013
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/5/2003	V/304-026031	87	622677
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/5/2003	PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO ORIGINAL	239461	922666
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	31/5/2003	TED134050	242350	221157

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	3/6/2003	TED134060	241996	701028
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	4/6/2003	TQC1225=2 TQC2425=5 TQC2490=10	241196	701142
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	4/6/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	236466	401058
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	5/6/2003	G63C40=20 MC1A301ATM=20 LB1A1=20	186819	2400
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	5/6/2003	G41B16=12 G43C25=1 G43C32=1 G43C50=2 G41B25=1 THQD34175=3 THQD34225=3	243127	710278
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	6/6/2003	TKMA836800	240984	814504
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	6/6/2003	TQC3425=1 TQC3435=1 TQC3450=2 TQC3460=2 TQC3470=12	242906	201439
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	6/6/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	242411	821029
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	6/6/2003	MARF440AT	241247	201428
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	6/6/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	243104	223805
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	9/6/2003	RT1K	243355	913728
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/6/2003	TED136020	98330	400444
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/6/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	242359	821023
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/6/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	243072	121435
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	11/6/2003	HTI103C100=3 BOBINA DISPARO=1	1784	721148
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	11/6/2003	HTIH=1	29	201444
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/6/2003	RRC2	34026	60007
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/6/2003	CONTATO AUXIL P MCB	34027	60007
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/6/2003	TSUV1	243735	521020
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/6/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	244354	721221
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/6/2003	TJK436350	244231	221596
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/6/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	242574	922666
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/6/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	243778	501094
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	18/6/2003	TFK236225	25	710522
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	23/6/2003	BCLF10	242688	501081
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	23/6/2003	G43C63	497841	721017

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	23/6/2003	SFK0-J	9065	711077
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/6/2003	HTII03C100	244608	210200
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/6/2003	G42C63=2 G43C50=2 G43C63=6	244607	210200
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/6/2003	BPC463/030=1 BPC480/030=3	245178	201082
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/6/2003	G42C32=11 G42C40=1 TQC34100=2	2145176	201082
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/6/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	244633	511708
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/6/2003	PRORROGAÇÃO DOS VENCIMENTOS ORIGINAIS	241985	715668
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	25/6/2003	723405=1 714230=1	6059	221040
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	25/6/2003	FEN36TA250KF	6060	221040
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	25/6/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	242221	701076
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/6/2003	THQD34200=4 THQD34125=1 THQD34150=2 THQD34225=2 TED134150=3	242173	201010
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/6/2003	TQC1210	26928	921665
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/6/2003	TED124040	26927	921665
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/6/2003	G41B10=24 G41B16=24 G41B20=24 G41B25=24	243426	201138
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/6/2003	TQC3440=2 TQC3460=1	241967	701145
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	27/6/2003	MC1C310ATD=20 MARN431AT=104	189030	2400
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/6/2003	TED136060	2421	721167
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/6/2003	TJD434300	188	701161
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/6/2003	CL01A310TM	1525	511708
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/6/2003	HTII03C80	453	701026
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	1/7/2003	405143=1 405388=1 405408=1 405428=1 405448=1	246977	221940
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	1/7/2003	HTII01C100	246560	921893
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	1/7/2003	TEFR1B	5102	511340
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	1/7/2003	TED126015	1818	521010
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	2/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	245358	221506
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	2/7/2003	TED124015=04 TED134030=02	242627	521302

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	2/7/2003	TED134070	242665	521302
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	3/7/2003	HTI103C80	5229	510088
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	3/7/2003	TFK236200=1 TFKASA6AB1=1 TFKBAAR=1	30733	814229
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	3/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	243003	921118
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	3/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	238183	221040
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	4/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	246773	221398
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	4/7/2003	TED124150	10028	201031
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/7/2003	CK08CA311I=2 MCRA013ATJ=2 MCRA022ATJ=2 RT3F=2 MBOAJ=2 MCRA022ATJ=3	1534	511708
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	246712	501015
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/7/2003	BPC440/300=19 BPC225/300=15	1807	721148
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	9/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	246870	201440
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	9/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	246682	721115
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/7/2003	SFKO-M	71353	814359
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/7/2003	405143	241908	901079
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	246387	121435
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	11/7/2003	TQD34225	179	101002
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	11/7/2003	TQC2420	640115	410279
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	11/7/2003	RT2G	48620	921766
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	12/7/2003	TED136080	13799	121083
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	14/7/2003	TED136125=1 TQC2415=10 TQC3470=6	247671	201111
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	14/7/2003	TQC3490	40673	221964
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	15/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	247391	922777
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	15/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	243890	921475
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	15/7/2003	TQC3470	3608	721192
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	15/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	247054	101017
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/7/2003	TED124040	27103	921665
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/7/2003	SRPF250A175=1 SRPF250A250=1	8756	221500
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	245823	710267

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/7/2003	G43C63=24 TQC1210=100 TQC1215=300 TQC1220=500 TQC1225=300 TQC1230=500 TQC1250=500 TQC1270=100 TQC24100=10 TQC2415=40 TQC2420=40 TQC2425=20 TQC2430=40	247303	201151
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/7/2003	TQC2435=10 TQC2460=40 TQC2470=20 TQC2490=10 TQC34100=12 TQC3415=12 TQC3420=12 TQC3425=6 TQC3430=12 TQC3440=12 TQC3450=12 TQC3460=12	247304	201151
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/7/2003	G43C32=24 G43C40=24 G43C50=16 TQC12100=60 TQC1235=20 TQC1260=100 TQC1290=100 TQC2450=40 TQC3470=12	246859	201151
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	18/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	246975	221159
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	18/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	246601	321107
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	18/7/2003	TQC1220=6 TQC1225=12 TQC1235=10 TQC1250=6 TQC1260=6 TQC34100=3 TQC3415=1 TQC3420=8 TQC3425=3 TQC3435=7 TQC3450=111 TQC3460=4 TQC3470=3	248534	201439
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	18/7/2003	TED134080	3134	201310
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/7/2003	TQD34225	6965	311136
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/7/2003	BPC463/030	2563	721053
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/7/2003	G41B40=24 G41B50=12	284773	713199
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/7/2003	717031-717110	247105	814304
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/7/2003	TQC34100=9 TQC3470=102 TQD34200=1	246755	922222

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	23/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	248889	928792
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	23/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	246456	711268
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	23/7/2003	TQC1215=40 TQC1220=20 TQC1225=20 TQC1230=20 TQC1235=20 TQC1240=40	75638	624178
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	23/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	246743	621254
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	241894	710351
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	247290	321003
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	246068	922655
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/7/2003	G62C32	191166	2400
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	25/7/2003	TJD434400	3505	212122
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/7/2003	TED134050	248876	221944
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/7/2003	TED124060	248999	221944
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/7/2003	CL00A310TM=10 CL01A310TM=9 CL06A311MM=2 G41C06=5 MCRA022ATM=26 RTIL=5	249143	225168
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	28/7/2003	MPACT	1	901065
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	29/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	248589	301014
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	29/7/2003	CL06A311MM	249337	201479
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	29/7/2003	THED134025=25 TED124060=7	4832	221944
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	29/7/2003	THQD34200=1 TQC1220=3	951	40107
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	29/7/2003	TQC3440=36 TQC3460=60 TQC3490=12	248530	92104
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	248952	928792
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/7/2003	TEDBAR	137422	111337
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/7/2003	405143	8272	101100
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/7/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	246656	1512
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	31/7/2003	MCRC040ATJ=1 MCRC040ATJ=1 RT4LG=2	2848	521001
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	31/7/2003	TJD434400	248254	922222
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	31/7/2003	G42C32=114 G42C50=84	216383	3582
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	1/8/2003	HTH03C80	370	124190

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	1/8/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	248966	201478
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	4/8/2003	FEN36TA250KF	250564	721167
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	5/8/2003	CL04A310MM	249680	225168
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	5/8/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	250303	202001
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	5/8/2003	HTI101C100	249010	901127
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	6/8/2003	G43C50	10608	409117
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/8/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	249236	701064
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/8/2003	FDN36TD100GD	2446	721167
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/8/2003	BCLF01=2 BCLF10=2 CONTATOR 3P 65A 220VCA =2 MINI CONT AUX =6	1821	711468
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/8/2003	C A H	96	201444
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/8/2003	G42B40=2 TED124040=4	250645	921665
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/8/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	245821	710267
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/8/2003	FDS35TD100GD=1 FDS35TD125GD=1	40323	201255
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	14/8/2003	TJD434250	19258	621013
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	15/8/2003	GPS2BSAL	1361	701155
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	15/8/2003	PRORROGAÇÃO	250071	221159
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	19/8/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	248901	710703
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	19/8/2003	TEDAS2AB1R	160593	521423
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	20/8/2003	TED134040	10358	201031
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	20/8/2003	TED136025	10459	201031
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	20/8/2003	BETL45C	251774	814229
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	20/8/2003	TED134100	41078	721007
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/8/2003	CK08BA	1873	202123
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/8/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	252290	201183
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	21/8/2003	TKMOMA 1	7268	601002
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/8/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	252097	221500
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/8/2003	G62C04	248901	710703

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	25/8/2003	TQC2425=6 TQC2430=15 TQC2435=6 TQC2440=14 TQC2450=8 TQC2460=16 TQC2470=8 TQC2410=6 TQC2415=6 TQC2420=15 TQC3460=15 TQC3470=13 TQC3490=3 TQC34100=10 TQC3450=9 TQC3440=15 TQC3435=10 TQC3430=10 TQC3425=10 TQC3420=10 TQC3415=9 TQC3410=5	8224	710267
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/8/2003	THED113015	2470	721167
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/8/2003	THED136100=9 THFK236200=1 THJK436400=10	1884	711189
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	27/8/2003	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO	25228	201129
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	27/8/2003	TQC2415	4509	223177
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	27/8/2003	TQC2415	4510	223177
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	28/8/2003	TQC3460=6 TQC3470=12	980	321043
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	28/8/2003	THED136015	251960	814229
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	28/8/2003	HTH101C80	3456	701017
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	29/8/2003	G43C10=8 G43C20=2 G43C32=3 G43C40=1 G43C63=4	252455	201183
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	29/8/2003	TQD34125=8 TQD34150=4	252330	201129
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	2/9/2003	SRPK800A500 = 01 SRPK1200A800 = 01	8898	221500
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	2/9/2003	THJK436300	32199	121038
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	3/9/2003	PRORROGAÇÃO	250505	201452
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	3/9/2003	CL02D310TK = 01	6054	710703
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	3/9/2003	TQD34125	8212	721258
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	3/9/2003	MC1A310ATM	193927	2400
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	3/9/2003	TQD34125 = 03 TQD34150 = 03	251111	930337
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	3/9/2003	TED113010 = 09	248854	221159
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	3/9/2003	PRORROGAÇÃO	250504	201452

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	5/9/2003	G43C04 = 02 G43C10 = 03 G43C20 = 02 G43C25 = 02 G43C40 = 01 G43C50 = 03 G43C06 = 05	537	222690
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	5/9/2003	TQC1240	250291	701169
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	6/9/2003	HTI103C80	983	923200
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	6/9/2003	TJK436225	53079	201041
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	9/9/2003	HTI102C125	806	601104
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	9/9/2003	HTI101C125 = 02 HTI101C80 = 02	3701	901046
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	9/9/2003	BPC425/030 = 18 BPC440/030 = 34 BPC463/030 = 01 HTI103C80 = 01	155	201183
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	9/9/2003	G41B20 = 210 G42B20 = 119 G42B25 = 03 G42B32 = 34 G43C25 = 48 G43C50 = 02 G43C63 = 16	156	201183
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	9/9/2003	SFK0-F	159850	221225
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/9/2003	TQC3420 = 05 TQC3490 = 03 TQC34100 = 02	56142	622677
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	12/9/2003	PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO	252589	701159
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	12/9/2003	PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTOS	252826	701159
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	12/9/2003	TEDBAL = 01 TED124100 = 13 TED126150 = 01 TED126100 = 14 CL06A311MM = 10 RT3E = 04 CL02A310TM = 20 CL04A310MM = 09 BCLL11 = 11 MCRA022ATM = 07 CL09A311MM = 05 RT2G = 10 RT2L = 05 RT1S = 04 CK75CA311MM = 04 BETL45D = 03 BCF10 = 03 MCRC022A	1883	711468
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	13/9/2003	TQC3470	254336	101012
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	15/9/2003	TED134125	52962	201041
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/9/2003	TEFR1B	1857	521010
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/9/2003	TFKUVA1R=1 TFK236200=1	18427	409725
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/9/2003	DISJ MPACT	26	721167

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	18/9/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	255151	221195
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	19/9/2003	HTI103C125=1 G42C16=18	3547	212122
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	19/9/2003	TQC2425	252675	621053
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/9/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	250874	511616
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/9/2003	TED136040=2 TED136125=2	43580	221711
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/9/2003	CA H	14754	211001
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	22/9/2003	TED136015=5 TED136020=1 TJK436300=1	807	223805
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	23/9/2003	TQC2420=20 TQC2440=50 TQC3490=6	625116	713199
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/9/2003	TQD34125=3 TED134080=8	6198	201111
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	24/9/2003	TQD34150	6199	201111
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/9/2003	G103C20=2 G103C25=2 G103C40=1	256132	510175
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/9/2003	BDC225/030=17 BPC225/100=3 BPC425/030=1 BPC425/100=3	256097	510175
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/9/2003	G101C16=20 G101C20=5 G101C25=1 G103C16=6	256131	510175
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/9/2003	BPC2100/300=3 BPC263/300=1 BPC280/300=1	500005	221830
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	26/9/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	253705	921985
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/9/2003	G41B25=91 G41B32=91	332	201504
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	30/9/2003	TQC1270=80 TQC3460=12	98780	921281
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	1/10/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	253575	713199
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	1/10/2003	TJD434300	256256	210200
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	1/10/2003	CL02A310TM=3 CL25D300TM=2 MC0A310ATM=35 MT03L=14	257239	611199
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	1/10/2003	TEFR1B	256785	511340
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	2/10/2003	HTI103C80	52525	201041
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	2/10/2003	G43C50	52526	201041
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	2/10/2003	RT4LH=1 RT4LM=2	2926	521001
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	2/10/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	255328	721259
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	3/10/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	256918	521215

Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	6/10/2003	G103C20	266	701077
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/10/2003	BDC240/030	256513	710562
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/10/2003	G41C20=12 G41C32=12	256512	710562
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/10/2003	BDC240/030	860	321599
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/10/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	256684	701158
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/10/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	254524	913498
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/10/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	256929	70047
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/10/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	256515	721004
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	7/10/2003	TJK636600=4 TKMA836800=1	256967	421014
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/10/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	252108	711189
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/10/2003	HTII03C100	53749	201041
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	8/10/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	257177	201512
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	9/10/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	255954	501084
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	9/10/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	256964	721073
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/10/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	256635	2378
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/10/2003	TED134030	257552	921269
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/10/2003	TED136060=2 TQC34100=6	257486	921269
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	10/10/2003	G42C32	5210	511340
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	13/10/2003	TJD434300	6614	521104
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	13/10/2003	405408	254909	121799
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	14/10/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	257885	501029
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	15/10/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	256880	111199
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/10/2003	G43C63	46276	20155
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/10/2003	TED136060	257382	624199
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	16/10/2003	PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO ORIGINAL	257201	221159
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/10/2003	TQC2460=1 INT DIF 20MOD 30MA=1	201	410677
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/10/2003	TQC1230=1 TQC3450=1 TQD34150=2	1020	321042
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/10/2003	G61C16	6270	710703
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	17/10/2003	TEDUV1R=1 THED136090=1	257275	40129
Prorrogação	Atraso na saída do material da GE	20/10/2003	TED134040	269	701077