


Figura 5.9



Sub-bacia do Córrego da Mutuca

Situação dos mananciais de abastecimento em relação às áreas de proteção legal e uso do solo

Legenda

Uso do Solo

- Áreas Naturais com Alterações Localizadas
- Mineração
- Outras Áreas Antropizadas
- Área Urbanizada
- Vegetação Arbórea

Áreas de Proteção Legal

- Área de Concessão da COPASA
- Limite - Área de Proteção Especial do Córrego da Mutuca
- Área de Drenagem
- Limite-Parque Estadual Serra do Rola-Moça

Captação de Água/Monitoramento

- * Monitoramento das Águas
- Monitoramento de Vazão
- Barragem Principal BP
- Barragem Auxiliar BA

Convenções

Hidrografia

- Curso de Água Permanente

Rede Viária

- Rodovia Pavimentada
- Rodovia Sem Pavimentação

Fonte dos Dados:
-IEF/SEMAD
-Bases COPASA
-Base Digital GeoMinas

Execução Técnica:
Vânia Lúcia Souza Figueiredo
Execução da Digitalização:
Michel Jeber Hamdan

Localização



1:25.000



Projeção Universal Transversa de Mercator
Meridiano Central 45° W - Datum SAD69